

「新木場駅～東雲駅間」高架橋部におけるコンクリート片の落下について

令和7年4月25日
東京臨海高速鉄道株式会社

令和7年4月23日、りんかい線「新木場駅～東雲駅間」高架橋部において、コンクリート片が落下する事象が発生しました。

本事象により高架橋下の駐車場に駐車していた車両の一部を損傷させましたが、怪我人等その他の被害は発生しておりません。

被害にあわれましたお客様をはじめ駐車場をご利用のお客様に対し多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時 令和7年4月23日（水）午後3時00分頃
2. 発生場所 りんかい線「新木場駅～東雲駅間」高架橋部
3. 状況 りんかい線「新木場駅～東雲駅間」高架橋部（東雲第二有料駐車場内）において、高架橋下面部のコンクリートの一部（重さ合計約172g、長さ11.5cm、幅7.0cm、厚さ2.3cm）が落下
4. 怪我人等 怪我人なし
駐車していた車両の一部（ボンネット部）が損傷
5. 原因（推定） 経年劣化
6. 対応状況 当該箇所を含む「新木場駅～東雲駅間」高架橋部において、目視による緊急点検を実施し、異常なし。