

天王洲アイル駅におけるエキスパンションジョイントカバーの脱落について

令和5年5月6日、りんかい線天王洲アイル駅において、構造物のエキスパンションジョイントを覆うカバーが脱落する事象が発生しました。

本事象によるけが人等の被害は発生しておりませんが、天王洲アイル駅をご利用のお客様に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

令和5年5月6日（土）17時00分頃

2. 発生場所

りんかい線天王洲アイル駅 改札外 C出入口階段踊り場付近

3. 概要

- ・ 構造物（建物）の継目であるエキスパンションジョイントを覆うカバーが脱落し、付近の階段上を滑り落ちた。
- ・ けが人等の被害はなく、すみやかに当該カバーを回収すると共に、安全確保のため、現場の確認と仮補修を実施した。


4. 被害状況

けが人なし

5. 落下物

エキスパンションジョイントカバー（ステンレス鋼板製）

長さ 2.7m 幅 27cm 厚さ 1.2mm 重さ約 5kg



赤枠部分：脱落箇所

6. 対応状況

同駅を含むりんかい線の各駅に存する同様の部材について、臨時点検を行い安全を確認した。

7. 今後の対応

原因については現在調査中であるが、風圧によるものと推察され、再発防止策を講じて復旧する。