



「新木場駅～東雲駅間」高架橋部における雨水樋の落下について

令和 7 年 9 月 1 9 日
東京臨海高速鉄道株式会社

本日、りんかい線「新木場駅～東雲駅間」高架橋部において、雨水樋（排水管）の一部が落下する事象がありました。

本事象による高架橋下の駐車場に駐車していた車両、怪我人等の被害については現時点において確認されておりません。

駐車場をご利用のお客様に対し多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

- 1 発見日時 令和 7 年 9 月 1 9 日（金）午前 9 時 4 5 分頃
- 2 発生場所 りんかい線「新木場駅～東雲駅間」高架橋部
- 3 状 況 りんかい線「新木場駅～東雲駅間」高架橋部（辰巳高架下駐車場内）において、高架橋下面部の雨水樋（材質：硬質ポリ塩化ビニル管、配管径：100mm、長さ合計：約 9m、推定重量合計約 31kg）が落下
- 4 怪我人等 怪我人、車両被害無し（令和 7 年 9 月 19 日 17:00 時点）
- 5 原因（推定） 経年劣化
- 6 対応状況 当該箇所を含む同様の構造を有する雨水樋について、高所作業車による緊急点検を実施中